

発生・発見日時 令和 5年 7月 17日 10時 00分頃

天 竜 川 右岸 浜北大橋 周辺 (18.4 Km)

右岸浜松側・浜北大橋周辺を調査しました。

本流は5月から濁った状態が続いており10時現在も秋葉ダム・船明ダムからのゲート放水があり、

平水より増水しています。浜北大橋・直下の溜まりは濁りは無く、遊漁者が1名いらっしゃいま

した。ニジマス釣りをされていましたが、今日は釣れていないとのことでした。橋の真下を見る

と太めのホースのようなものが地面から出ていました。6月の大雨で地面が削れて埋まっていた

ものが出たのでしょうか。



浜北大橋 溜まりでの遊漁の様子



現地確認を行いましたが、河川管理上支障が少ないため、暫くは経過観察とします。

浜北大橋 地面に埋まっていた太めのホース

浜北大橋近くの堤防にあるグラウンド・河川へ降りる場所を見るとラバーボールが取れて横たわ

ていました。普段その場所になかったと思うので他の場所で取れたものがそこに置かれたのでし

ょうか。周辺の植物では、ヒメジョオンでしょうか。白い花びらの植物が咲いていました。



浜北大橋堤防入口に横たわるラバーボール



綺麗な花でいやされま

現地確認のうえ適切に対応します。

浜北大橋 堤防斜面で見た植物