

発生・発見日時 令和 5年 8月10日 8時30分 ~ 8時50分

菊川水系 菊川 右岸 2.5km付近

① 北から南の方向 草で水路が見えません。

② 近くでも水路が見えません。

③ 真上から覗くように写真を撮りました。(水路の高さ2.5m~3.0m)

④ ①の写真 反対側にはガードレールがあります。

写真を見てのとおり、水路に気づきにくいです。車や自転車の通行があります。

気がつかなければ事故につながることを考えらるので、対策が必要と思われます。



順次除草
を行って
参ります。

発生・発見日時 令和 5年 8月10日 8時40分 ~ 8時50分

菊川水系 菊川 左岸 4.1km付近

犬の糞が後始末されず、放置され数か月になります。また、新たに同じ場所に糞がしてあり、溜まっています。注意喚起の看板の設置等の対策をお願いします。

他の場所でも、後始末がされていない糞ががりましたが、雨で無くなっていました。

同じ場所で繰り返されるようならば看板設置を検討します。

