

発生・発見日時 令和 5年 8月 22日 時 分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流3.2~高橋川樋門付近

今月は、高橋川樋門付近からです。

写真1は、同樋門、牛淵川と高橋川の合流部を、写真2は、門からの水吐出を示しています。

結構水量がある様に感じました（尚手前が高橋川です）。

樋門の外に敷き詰めた十字型の水制ブロック上には、二ナ貝と思われる巻貝が沢山引っ付いていました（写真3）。

帰り際見ると不思議な“実”が風に吹かれていたので、しげしげと観るとネムの木の実でした（多分）。畑の豆や飲み薬の小袋の様で“お花の気分”でした（写真4）。

写真1



写真2



河川管理者としても穏やかな流れが状況が続くことを願っています。

写真3



写真4

