

発生・発見日時 令和 5年 9月 3日 19時 00分頃

天 竜 川 右岸 天竜ボート場 月艇庫 周辺 (34.0 Km)

天竜川右岸 天竜ボート場 月艇庫周辺を見学しました。

秋葉・船明ダムのゲート放流は行われておらず水の色も比較的きれいな状況でした。



当日は月艇庫前にて「”月”でお月見ミニライブ」と題してお月見をしながらライブを楽しむイベントが開催されて多数のお客さんが初秋の夜に天竜川をバックに素敵なライブを楽しんでいま

した。雰囲気も良くまた今後もこの場所でボートのみならず今回のような様々なイベントが開催されると良いなと感じました。

お月見をしながらのライブは風情がありますね。天候にも恵まれた様子で良かったです。



尚、会場の艇庫横には支流、矢沢川が流れており、天竜川の合流点には大きな鯉が泳いでいました。ゴミ、廃棄物等はありませんでした。



発生・発見日時 令和 5年 9月 8日 15時 00分頃

天 竜 川 右岸 塩見渡橋 付近 (28.0 Km)

天竜川 右岸・塩見渡周辺を見学しました。

天竜川は雨天のためやや増水していましたが見学の時点では水の色はまだ緑がかった比較的きれいな状況でした。(川から離れた場所安全な場所から確認を行いました)

塩見渡橋では橋脚の修繕・補強工事が始まったようで
看板が立てられていました。



橋付近の手すりは河川側から伸びた葛の草でおおわれ
ていました。

橋梁及び電線の管理者と情報共有の上、
適切に対応させていただきます。

塩見渡橋・渡ヶ島側から25mほど南側を見ると川の
土手から竹が電線にもたれかかった状態になっていまし
た。電線に影響がないか心配です。

