

発生・発見日時 令和 5年9月1日～31日

菊川水系 菊川 (12.0Kmポスト付近の状況と生息する野鳥等の画像)

① 12.4キロポスト付近左岸の河川内に私有地が3筆あり耕作放棄地が一部耕作を始めた。

② 加茂橋付近の左岸に以前より不法投棄物があり、これまでに処分されていない。

警告文を貼付済。今後適切に対応します。

③ 加茂橋の橋脚に水位計が表示されているが角度のより障害物の木々が生い茂り水位計が見えない。

④ 堤防ノリ面の除草作業状況

順次除草を行って参ります。

今年は、異常気象で気温が高く除草作業が遅れている事と早く除草した場所は、もう草が伸びている。

⑤ ゴミなどの不法投棄物はなく綺麗に保たれている。

⑥ この頃見かけた野鳥

河川敷地内の私有地 (ミカン畑)

①

(茶)畑



河川敷地内の私有地 (耕作放棄地)

不法投棄物



不法投棄物②



加茂橋橋脚、水位計③④



除草作業状況⑤



野鳥の画像⑥

