

発生・発見日時 令和 5年10月1日～31日

菊川水系 菊川 右岸 (16.1～14.0km)

潮海寺竹藪崩落現場①


潮海寺竹藪崩落現場②



当該地は河川区域ではなく、流下阻害の原因ともなっていないため、当面経過観察とします。

①下前田川工事現場

下前田川工事現場②



14. 2kmより上流右岸除草状況

14. 2km右岸堤防沿いコスモス畑



14km付近の野鳥飛来画像①

14km付近の野鳥の飛来画像②

