

発生・発見日時 令和 5年11月 5日 14時 00分頃

天 竜 川 右岸 天竜川橋・新天竜川橋下 (9km)



異常なし



異常なし




橋げた根本  
大雨の痕、異常ではない  
小魚生息




高所作業車駐車  
お疲れ様です




落書き



落書き+直火跡



落書き+直火跡



落書き+直火跡



落書き+たぐり投棄



ゴミ



橋梁管理者への情報共有を行いました。直火は火災につながると大変なため注意喚起を行います。

発生・発見日時 令和 5年11月26日 14時 00分頃

天 竜 川 右岸 池田渡しの公園 (10km)



各部異状なし  
不法投棄等不具合なく  
美しく管理されていました