

発生・発見日時 令和 5年11月1日～30日

菊川水系 菊川 左右岸 (11.9～15.4km)

①下前田川増水時の工事現場 11月17日



②下前田川増水時の工事現場



①飛び地の危険な大木



②飛び地の危険な大木



①12.2km付近の不法投棄看板の損傷



②12.2km付近の不法投棄看板の損傷



①14km八王子樋管付近の不法投棄



②14km八王子樋管付近の不法投棄



不法投棄物に対しては適切に対応致します。