

発生・発見日時 令和 5年11月14日

菊川水系菊川 左岸 1.9km 付近 ①

右岸 2.7km 付近 ②



①引き出し収納ケースが、不法投棄

されています。

以前この場所に、ハウスで使う

ビニールが捨てられていました。

不法投棄が多い場所です。

警告書を貼り、経過観察後、状況が変わらなかったため回収しました。



②看板の文字が消えています。

新しくシールを貼付します。