

発生・発見日時 令和 5年12月1日～31日

菊川水系 菊川 左岸 (12.0～18.0km)

① 下前田川樋門工事が、仮河川から本河川への通水開始

①下前田川樋門工事現場 12月28日

②下前田川樋門工事現場



② 大井川用水の取水口を確認、取水口入り口に枯れ葉などのごみがたまっていた。

管理者に情報提供致します。

①大井川用水取水口

②大井川用水取水口



大井川用水の看板見て菊川流域の水不足

を解消し農業と環境に貢献している。

①大井川用水看板

12キロポスト～18キロポストは、のり面の

除草がされ不当投棄などありませんでした。

