

発生・発見日時 令和 5年 12月 13日 15時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.5km黒沢樋門付近

今日最後は、黒沢樋門付近からです。

写真1は、明治橋付近より東、黒沢川を写したものです。草を刈った後もきれいになっています。出水すると水で一杯になるのですが、今年は見られず一安心でした。

樋門への途中お隣の丹野川を見ると先日の降水で流れがありました。少し泡立っていますが水の流れがあると（瀬切れもたまにあるので）ホッとします（写真2）。

樋門附近は西陽で眩しかったです。只、樋門からの水が白濁していたのですが、上流で工事でもあったのでしょうか？（写真3）

今年は、冬季にも関わらず暖かい日が続いています。帰り際見ると蒼々とした雑草が、葉野菜の様に育っており、サラダにでも使えそうでした（写真4）。

今年は目立った出水もなかったため、来年も引き続き穏やかである様願うところです。

河川管理者としても同じ思いです。

写真1



写真2



写真3



写真4

