

発生・発見日時 令和 6年 1月1日～31日

菊川水系牛淵川 今月は、牛淵川6キロポスト～12キロポストまでの確認

① 新川橋～中島橋付近右岸

適切に対応いたします。

新川橋付近にペットボトル、ビニール袋が少し見受けられた。



② 牛淵川11.4キロポスト付近

この付近は以前大雨の時に堤防から越水し全国放送で放映された。その後堤防の嵩上げ工事等の

河川改修を行い現在はきれいに整備されている。なお、100m

現地を注視し、対応を検討いたします。

くらい上流の蛇行している個所の河川に土砂の堆積が見られる。



③ 牛淵川横地水位観測所10.0キロポスト付近

草刈りがおこなわれていて従来の水位計でも観測できる。

