

発生・発見日時 令和 6年 1月10日

菊川水系 菊川 右岸

①ゴミ不法投棄（菊川右岸 5.9km～6.1km）



・キャタピラー？らしき物



・プラスチック（1m×1m）

②ゴミ不法投棄（菊川右岸 3.2km～4.0km付近）



・ビニール袋



・シート？

ゴミの不法投棄があちらこちらであります。

一人一人が、河川愛護の気持ちを持ってほしいです。

現地確認し、適切に対応いたしました。



①破損（菊川右岸 2.2km付近）


反射材鉄柱が破損しています

新田川樋管の管理者へ
連絡しました。



②看板破損（菊川右岸 2.6km付近）

菊川と新田川の分岐点の所看板が割れて倒れている。また文字が消えている。



菊川右岸（2.0km～2.7km）の土手道は、短い距離でありながら、ゴミの不法投棄看板等の破損と問題のある場所です。

道路管理者へ連絡しました。