


発生・発見日時 令和 6年 2月14日 8時 00分 ～ 8時 30分

菊川水系小笠川

小笠川0km～1kmの両岸の河津桜のつぼみが、ほころび始めました。この桜は看板にあるように菊川改修70周年で記念植樹桜したものが、現在咲いています。桜の根元に肥料を蒔く作業している方がいました。きれいな桜を見ることができるのは、この方たちのお陰げと感謝です。



発生・発見日時 令和 6年 2月14日 8時 30分 ～ 9時 00分

菊川水系菊川

・菊川 右岸 国安橋～2.8kmの間にゴミの多数の不法投棄がありました。
空き缶・ペットボトル・発泡スチロール・スーパーの袋に入ったごみ等、多数ありまし
た。拾い集めて処分しました。



ウ		エ	
オ		カ	
キ		ク	
ケ		コ	
サ		シ	

発生・発見日時 令和 6年 2月14日 9時 00分 ～ 9時 10分

菊川水系 菊川 左岸 (2.2 Km)

・菊川左岸2.2 Km (国安橋下) にも多数の不法投棄があります。

発泡スチロール・スーパーの袋に入ったごみ等がありました。未回収です。

あ		い	
---	---	---	--

う		<div data-bbox="906 1868 1331 2002" data-label="Text" style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 5px;"> <p>現地確認し、適切に対応いたしました。</p> </div>	
---	---	---	--