


発生・発見日時	令和 6年 5月 1日 9時 30分頃	
天 竜 川 右岸	(18.4km) 付近	
天竜川 右岸・18.4km付近を見学しました。		
本流の水は先月と比べて濁りが段々と解消されてきており緑色の笹濁りに		
なっています。浜北大橋直下、浜北側・溜まりでは4月27日～29日の間、		
子どもニジマス釣り場として子ども限定でニジマス	 	
釣りを楽しめるイベントが開催され30日以降は		
一般の遊漁券購入者や組合員の方々に解放され		
見学日も多数の遊漁者が釣りを楽しまれていました。		
岸辺や河川敷では様々な花が見られました。白い花のノイバラやシャリンバイ、ピンク色の		
花をつけた、ツツジ、ノアザミ、黄色い花のコマツヨイグサも咲いていました。溜まりには		
アメンボも確認できました。		
		
		
浜北大橋直下では、グラウンド横の道の凸凹を直す工事が行われ		
ており砂利を入れてバックホーにて道をならしていました。		
浜北大橋の橋脚部分を確認しますとBBQの跡か不明ですが、		
焚火跡が確認できました。河川敷での直火は禁止ではないと思い		
ますが、橋脚の根元での焚火行為は橋自体が痛んでしまわないか		
焼き跡を見て心配になりました。		
河川敷の適切な利用を促すため、 注意喚起の看板を設置いたします。		
 		

発生・発見日時	令和 6年 5月 8日 16時 30分頃
天 竜 川 右岸	(21km) 付近
天竜川 右岸・21km付近を見学しました。	
本流は昨日の雨で船明ダムゲートの放水が行われましたが、昼頃に放水が終了しました。	
21km付近ではゴミの不法投棄を発見しました。生活ごみのようなものでした。	
植物では、ムラサキツメクサ、小判のような形のコバンソウが咲いていました。	
黄色い花が綺麗なオオキンケイギクも咲いていましたがこの花は、繁殖力が強く、強健なため日本に昔からある植物を駆逐してしまうため特定外来生物に指定されています。	
昆虫では、ツマグロヒョウモンと思われるチョウがいました。	
河川敷進入口を確認しますとフェンスの縦線が曲がっている部分が数か所と傾いている箇所を確認しました。フェンスに寄りかかった際に正常の状態でない場合、最悪の場合、転落のリスクもありますので確認、調査をしていただけると幸いです。	
ゴミの不法投棄について、 現地確認のうえ適切に対応いたします。	
フェンスについて、すぐに倒れる状況にはないことを確認しました。管理者に報告し、状況確認する旨連絡を受けています。	