

発生・発見日時 令和 6年 5月15日 12時00分頃	
菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.6km 黒沢樋門付近	
今月は、黒沢樋門附近からです。	
先日、雨が降り、河道にも流れがあります。写真－①は黒沢樋門で、扉が全開でした。	
また、左岸も草が刈ってありました。（河道際には、大部草が残っていますが。）	
本流、牛淵川の方も、写真－②の様に、両岸共、河道際を残し刈ってありました。	
同樋門の建物の東にですが、写真－③の様に緑のネットが丸めて放ってありました。要処分です。（周りにあったのか、河道内から拾い揚げたかは不明ですが。）	
帰り際見ると、大きな亀さんが文字通り甲羅干し中でした。今回は逃げられず、撮れました。	
本日は、丹野川側の瀬切れもなかったので良かったです。梅雨も近いですが、大雨は無い様にと 思う次第でした。	
写真－①	写真－②
	
写真－③	写真－④
	
ネットの不法投棄について、現地確認のうえ適切に処理いたしました。	