

発生・発見日時	令和 6年 8月1日～31日
菊川水系 菊川	左岸 (12.4 km)
	右岸 (14.4 km)

下前田川工事中樋門内でカモの親子を発見。 下前田川樋門付近の国交省所有地内の立木が倒木



倒木の状況	倒木が電線に触れている状況
-------	---------------



8月26日、30日の大雨による洪水状況	河川敷内の私有地が耕作放棄地状況
---------------------	------------------



倒木について、現地確認のうえ適切に対応いたします。