

発生・発見日時 令和 6年 8月13日 13時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流8.5 km程上流の奈良野橋附近

今月は、奈良野橋附近からです。

気温が高く、下流の下平川堰を閉じているのか水が滞留し、アオコが沸いて浮いています

(写真一①左手)。

写真一②は同橋より上流側です。先月か先々月刈った草が、早繁茂しています。

下流程では無いですが、水面にアオコが浮いています。(見難いですが。)

写真一③は、上平川第二樋門です。河が流れていると、山側からチョロチョロとした流れが見られますが本日は見られません。尚、門上方の林にはサギが営巣していますが、今は有りません。

牛淵川は、此処より下流で、左にカーブし、用水橋や第一樋門、法華寺橋を通り、城下橋へ向かって行きます(写真一④)。台風が幾つか近付いていますが、写真の流れの様に、穏やかに過ぎてもらいたい所です。

写真一①



写真一②



写真一③



写真一④

