

発生・発見日時 令和 6年 9月9日 13時00分頃	
菊川水系牛淵川 菊川との合流点より上流6.5 km黒沢樋門附近	
今月は、黒沢樋門附近からです。	
本日、同樋門からは、水が穏やかに流れ出ています（写真－①）が、先月下旬の台風10号に	
纏わる大雨で、一次、全国ニュースに名が出る様な状態に成りました。写真－②は、左が牛淵川、	
右が黒沢川ですが、中央の木の幹の明るく陽の当たった所の上に迄、蒿等がくっ付いており、	
当時の水量がうかがわれます。	
また、写真－③の様に、看板根元にベンチの様な木製のものが転がっていました。流水に	
乗って来たとは思われません。要処分です。	
帰り際、南の方に大きな入道雲が見えました。9月は台風シーズンですが、何事も無い様にと	
思う所でした（写真－④）。	
写真－①	写真－②
	
写真－③	写真－④
	
現地確認のうえ、適切に処理いたしました。	