

発生・発見日時		令和 6年 10月 10日	10時 00分頃
天 竜 川 左岸		(22.6 km) 付近	
天竜川 左岸22.6km付近を見学しました。			
見学当日の天気は涼しい秋晴れでしたが、ここ数日一時的に強めの雨が降った影響で船明ダムからのゲート放水が行われており天竜川の水量はやや増水しており茶色く濁っていました。			
観察した周辺は全体的に葛の葉に覆われており川が見えないほどでした。そのため、河川敷の看板も草で覆われていました。写真を撮り損ねましたが、近々法面の草刈り作業が行われる旨の告知看板がありましたのでその際に看板周辺も草刈りをしていただけないかと思います			
植物では青い花のツユクサ、白い花のイタドリ、黄色い花のコセンダングサ、セイタカアワダチソウ、秋らしいススキなどが確認できました。写真は撮影できませんでしたが昆虫にてバッタの姿も至る所で確認できました。ゴミ類は特に落ちていませんでした。			
河川敷入口を確認した所、ガードレールが内側に歪んでいる場所があり気になりました。			
			
		適切な対応を検討して参ります。	
			
			
			
			

発生・発見日時	令和 6年 10月 10日	11時 00分頃
天 竜 川	左岸	(23.5 km～23.0 km) 飛龍大橋直下～神田緑地付近
天竜川 左岸23.5km飛龍大橋直下～神田緑地付近を見学しました。		
飛龍大橋直下では、橋脚部分に黒いスプレーで落書きがされている箇所が1か所ありました。		
また、その部分の真下には炭が散乱しており直火で火を燃やした跡がありました。特に橋脚の根元部分だと橋脚が痛んでしまう可能性を考えるとやめていただきたいです。		
ゴミ関連ではペットボトル等のプラスチックごみが複数個落ちていました。		
植物では赤いヒガンバナ、ピンク色のフヨウ、白い花のタマスダレが確認できました。		
神田緑地ではまず23.0km野辺地区を映す河川カメラを見学しました。周囲は草木が無く天竜川の方を向いておりその場でスマートフォンからライブ画像を確認しましたが正常に稼働していることが分かりました。緑地を岸壁沿いに見ていくと「捨てるな！空き缶持ち帰ろう！ゴミ」の看板が斜面側に傾いており一部破損している部分がありました。		
また、川側の斜面部分を見ていくと不法投棄がありました。		
植物では岸壁沿いに柿が実り始めており秋を感じました。		
		
		
		



現地を注視してまいります。

[illegible]