

発生・発見日時 令和 6年 10月1日～31日

菊川水系菊川 左岸 (12.4 km)

右岸 (14.4 km)

14. 2キロポスト付近（八王子樋管）除草状況



菊川堤防外隣接国交省所有地内の倒木による工事



1) 12.4キロポスト付近～14.4キロポスト付近までの河川状況

- ① 秋の除草作業が始まり河川環境が非常に良い、不法投棄によるゴミもない。

- ② 今回の除草作業は、刈り取った草をすぐに集めてトラック移動した。

夏の除草は、刈り取った後に長雨が続きたりして刈り取った草の移動ができなかった。

[illegible]