

発生・発見日時 令和 6年 11月1日～30日

菊川水系 菊川 左岸 (12.4 km) 付近


右岸 (14.4 km) 付近

14キロ（下前田川合流付近）、ひまわり、コスモス、年末は干支の展示、堤防から市民が見学



菊川堤防外隣接国交省所有地内の倒木伐採

16キロ付近の堤防



① 菊川河川に隣接した、耕作放棄地の田んぼを地元ボランティア活用

菊川市の広報誌にも掲載され多くの市民が菊川河川堤防から写真撮影をしている。

② 国土交通省所有の土地菊川河川に隣接する立木が民地に倒木の為、立木を伐採した。

夏の除草は、刈り取った後に長雨が続いたりして刈り取った草の移動ができなかった。

③ 16キロポスト付近の堤防も除草作業がされ、ごみなどの不法投棄なかった。

このようにごみの不法投棄等が
無い状態を保ちたいですね。