

発生・発見日時 令和 6年 11月10日 15時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流 8.2 km程上流の奈良野橋から法華寺橋附近

今月は、奈良野橋から法華寺橋附近です。

前回は、8月に訪れ、高温と水の滞留でアオコが浮いていましたが、流石に涼しくなって来、先日の降水もあって、綺麗な水が流れていました。写真-①は、奈良野橋（左）と上平川第二樋管です（右）。

このあたりは最近、河川や樋管の改修の為、右岸が通れ無いので、左岸より巡っています。

写真-②は上平川第一樋管の改修工事です。

河のカーブを下って行くと、法華寺橋に出、橋の上から望んでみました。写真-③は南側で草が刈られていました。写真-④は、北側で先程の改修工事と臨時の排水ポンプが見え、勢い良く水が噴き出ていました。

季節も秋が深まり、年末も見えて来ましたが、何と台風や熱帯低気圧が幾つかある様です。

来無いことを願う所です。

写真-①

写真-②



写真-③

写真-④

