

発生・発見日時		令和 6年 12月 5日	16時 00分頃
天 竜 川 右岸		(18.4～19.8 km) 浜北大橋～弁当野緑地付近	
天竜川 右岸・浜北大橋～中瀬樋管周辺を見学しました。			
まず浜北大橋周辺ですが、先月見学した時にはなかった白い冷蔵庫、家庭ごみが橋脚の根元に			
廃棄されていました。浜北大橋付近の344号二俣浜松線の堤防斜面は綺麗に除草作業が行われ			
ており見通しが良くなっていました。			
19km付近のグラウンド脇を確認していくと周辺には明らかに生えていないヤシ類の剪定され			
た葉とゴミが廃棄されていました。			
中瀬樋管周辺では目立った異常を感じませんでしたが、北側のゲート下にて若干土砂が堆積			
しているように見えました。また、樋管に掛かる橋の手すりが雑草で覆われていました。			
あと樋管ゲート前、北側に生えている樹木が樋管水路上に伸びてきておりいずれ支障木になるの			
ではないかと感じました。			
中瀬樋管北側にある弁当野緑地を確認するとトイレ部分に黒いスプレーにて落書きがされて			
いました。			
植物類はあまり確認できませんでしたがノイバラの赤い実が実っていました。			
		現地確認のうえ、適切 に対応いたします。	
			
		現地を注視してま いります。	



発生・発見日時 令和 6年 12月 16日 14時 00分頃

天 竜 川 左岸 (11.2 km) 付近

天竜川 左岸 11.2 km付近を見学しました。

水の色はしばらく雨が降っていないこともあり澄んでいるように見えました。

気温は12℃程で強風も時より吹き寒く感じました。

堤防から降りた場所に冷蔵庫、布団、洗濯機、扇風機等の不法投棄を発見しました。

堤防からもはっきり確認できたので景観的にもこのような不法投棄があることは残念に思います。

赤いスプレーが塗布してありましたが、こちらは巡視の方が確認済の印でしょうか？



現地確認のうえ、適切
に対応いたします。