

発生・発見日時	令和 6年 12月1日～31日
菊川水系 菊川	左岸 (11.4 km) 付近
	右岸 (16.6 km) 付近

- ・ 14キロポスト（新川橋）右岸の河川内の真竹の繁殖
- ・ 新川橋の橋脚付近の毛布のゴミ



現地確認のうえ、適切に処理いたしました。

矢田部橋の補強工事による河川内関連工事



1) 新川橋の橋脚付近の真竹が橋の高さまで伸びている。

洪水時に水流の妨げとごみのたまり場になる。

② 矢田部橋の補強工事の為、河川工事を行っている。

大規模な工事で工事期間も長く出水時の注意が必要と思いました。
