

発生・発見日時 令和 7年 2月10日 14時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.5~6.0 km 小松洗橋~黒沢樋門附近

今月は、小松洗橋から、黒沢樋門の西あたりまでです。

2月の上旬と云うことで、一年で最も寒い頃ですが陽気も良いので、川辺を歩いても良いです。

写真①は、小松洗橋より北を、②は南を臨んだものです。北の方には、南アルプスの銀嶺も見えましたが、写真に収まりませんでした。


牛淵川右岸を暫く行くと、朝日神社古墳が在ります。前方後円墳なのですが、「方」の方が短い「ホタテ型」だそうです。興味の有る方は是非訪れてみては。

歩を進めると、いつもと逆の方向から黒沢樋門に出ました。枯れ草で茶色一面でした。

本日は、風の強い一日で、感想も相俟って、火事のおそれがありました。火の始末には、呉れ呉れも気を付けたい所です。

写真①

写真②



写真③

写真④



冬季の乾燥の影響もあり火災も発生しています。
河川の利用者も今後増えてきますので、火気使用
には注意が必要です。