


発生・発見日時	令和 7年 3月 5日	14時 00分頃
天 竜 川	左岸	(28.0 km) 塩見場橋付近
天竜川 左岸 28.0 km塩見渡橋付近を見学しました。		
3月に入り久々に雨が降りましたが、湯水が解消されるほどの雨ではなく依然として水が		
少なく濁った水が流れています。見学した塩見渡橋直下では溪流釣り解禁に合わせて3月1日に		
天竜川漁協によるニジマス100Kgの放流が行われました。		
見学日は、雨天ということもあり遊漁者の姿は見られませんでした。		
塩見渡橋では、橋脚の修繕・補強工事が行われていました。横断幕で工事内容が図入りで紹介		
されているので非常に分かりやすくなっていました。		
		
橋の直下付近を見ていくと流れ着いたものなのか錆びた鉄のようなものが落ちていました。		
また、忘れ物なのか捨てられた物か分かりませんが、長靴が落ちていました。		
竹藪付近には、家庭ゴミと思われるものも落ちていました。		
鳥類では、カラス、ハクセキレイが川岸にいる姿を確認しました。		
		
現地確認のうえ、適切に 対応いたします。		

発生・発見日時						令和	7年	3月	13日	13時	00分頃																		
天						竜						川						左岸						(45.0 km) 龍山大橋上流付近					
天竜川 左岸 45.0 km龍山大橋上流付近を見学しました。																													
水量は変わらず少ない状況が続いており色も濁水の影響か薄茶色に濁っています。																													
見学した区域では3月から溪流餌釣りが解禁しており大型のニジマスを狙う遊漁者が																													
数人見られました。見学をしているとアタリがあったようで見せてもらおうと45cm程の																													
ニジマスが釣れていました。また、スミレの花も咲いており春を感じることができました。																													
植物では早咲きの河津桜でしょうか、綺麗に咲いていました。																													
																													
鳥類では写真を撮影できなかったものの、ジョウビタキや猛禽類と思われる鳥が飛んで																													
いる姿を確認しました。																													
以前より川岸に2種類確認していた古い鉄枠のようなものですが、2か所共に半分ほど																													
埋まっているようで以前と変わらず動いていないように見えました。																													
ゴミ関連では龍山健康増進センター下付近にある沢と本流の合流点辺りに黒いパイプの																													
ようなものが流れ着いていました。																													
また、川岸に生えているヤナギの木でしょうか、枝の部分に黄色いポリタンクのような																													
物が吊り下がっていました。																													
																													
						現地確認のうえ、適切に対応いたします。																							

発生・発見日時		令和 7年 3月 26日	16時 00分頃
天 竜 川 左岸		(23.5 km) 飛龍大橋付近	
天竜川 右岸 23.5 km飛龍大橋付近を見学しました。			
本日は、全国的に黄砂が飛来する予報となっており見学した飛龍大橋周辺も上空を見る			
と曇っており普段は綺麗に見える遠くの山々も見えなくなるほどでした。			
周辺を見学していると右岸の橋のたもと部分にある「危険」の表示が強風の影響か			
一個外れて斜面に落ちており設置されているものにも亀裂が生じていました。			
			
また、右岸橋直下部分に多数の家庭ごみが捨てられていました。			
橋近くの堤防斜面を確認していると多数のタバコが捨てられていました。			
ここ最近、乾燥の影響で全国的に火事が多発しています。河川敷でも火事になった場合			
燃え広がってしまうリスクもありありますのでポイ捨ては絶対にやめてほしいと強く			
感じました。			
			
植物では、カラスノエンドウの花が咲いていました。			
飛龍大橋下流の河川敷では以前より洪水時に流れてきた流木などが茂みに残っていまし			
たが、除草作業の際に撤去が行われ綺麗になっていました。			
 落下した看板は回収し、新たな看板を設置しました。			