

発生・発見日時 令和 7年 4月11日 13時00分頃	
菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流9.0 km程上流の三沢橋附近	
今月は三沢橋からです。	
この橋と前後の河床は以前工事を行っており、中央の橋脚が新しいです。（写真―①）	
河床の工事跡は目出しませんが。写真―②、③は同橋から北側（上流）と南側（下流）を	
臨んだものです。4月に入っか、緑が目立って来、特に南側稼働中央の小さな中州に	
生えていた菜の花が印象的でした。写真④は、横地排水樋管です。そろそろ田んぼに水を引く	
為、用水の水を導入している為か、門扉奥から水が勢い良く流れています。	
季節の移ろいを感じさせる場面でした。また、昨年的高温等で未だ不作で米価が高く	
なってきたので、今年は豊作で値段も落ちついてくれれば、と思う次第でした。	
写真―①	写真―②
	
写真―③	写真―④
	