

発生・発見日時 令和 7年 6月16日 13時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.6km 黒沢樋門付近

今月は黒沢樋門付近からです。

本日は、予報で35度を超える地点も挙げられていました。当初は然程暑く無く

また、風もあったので歩いていても不快ではなかったです。写真－①は市道から

同樋門を臨んだものです。

牛淵川系の各所で堤外地法面の草刈りが行われていますが、樋門東の黒沢川の法面は、

これからでしょうか。（写真－②）また、先日の雨の為か、閉まった扉門の隙間から

水が奔出していました。（写真－③）

のり面の草刈りでは、全てを刈ったわけではなく、河道際は、ススキやクズが残され、林

の様に成っています。帰り際に耳をすますとウグイスやオオヨシキリが縄張りを主張

して鳴いていました。ただ、よく出来たもので姿は全く見えませんでした。（写真－④）

” 林,,の中に居るハズですが。

写真－①



写真－②



除草に関しましては、順次対応をしております。

写真－③



マイターゲートは開放した状態です。

写真－④

