

発生・発見日時 令和 7年 7月 2日 12時 15分頃

天 竜 川 右岸 (9.3 km) 付近

天竜川 右岸9.3km付近を見学しました。

新天竜川橋の直下付近を見学していくと、ベニヤ板で作られた構造物がありました。

椅子やベッドなどもあり、長期的に滞在しているような形跡がありました。

橋の橋脚部分を見ていくと、直火の跡やBBQのゴミ跡と思われる物がありました。

更には、ゴミの不法投棄に関するポルトガル語の警告看板がバーナーのような物で焼かれたのか、部分的に黒くなっていました。非常に悪質ないたずらです。

川の中州付近の橋脚にも青いスプレーによる落書きを発見しました。

天竜川橋付近では、河川敷から伸びた木が橋の橋桁に接触しそうな伸び方をしていました。



マナーを守った利用をお願いします。



植物では、ヒメジョオン、アレチハナガサ、ランタナの花が咲いていました。

鳥類ではカラス、上空に猛禽類と思われる鳥がいましたが、特定できませんでした。

堤防道路の斜面では除草作業が行われており除草された場所は、見通しが良くなっていました。



| |
|--|
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
|--|

発生・発見日時 令和 7年 7月 2日 13時 00分頃

天 竜 川 右岸 (15 km) 付近

天竜川 右岸15km付近を見学しました。

周辺を見ていくと、何らかの破片のようなものが落ちていました。

また、河川敷のコンクリート舗装された歩道入口付近では、ジャガイモ、タマネギが

投棄されていました。更にオレンジ色のデリネーターの上部が破損しておりその部分に

なぜか消火器の安全栓が差してありました。

植物ではアレチハナガサが咲いていました。更に黄色い花が群生しており一見、

オオキンケイギクに見えましたが、よく見ると花びらの中央が茶色い色をしており

調べてみた所、ハルシャギクという花のようです。いずれも南米原産の花だそうです。



現地確認のうえ、適切に対応いたします。

発生・発見日時 令和 7年 7月 23日 10時 00分頃

天 竜 川 左岸 (23.5 km) 付近

天竜川 左岸23.5km飛龍大橋 付近を見学しました。

まず、橋脚付近を見ていくと黒いスプレーで2か所、落書きがありました。

また、8月2日に開催される鹿島の花火の場所取りか、白い紐にて囲いをしてある

場所がありました。よく見ると杭と紐が地面から浮いており、歩行者がつかずく可能性
があり危ないと感じました。

橋の近くに設置してある天竜川出張所管理境の看板付近を確認すると、草が伸びやすい

時期ということもあり樹木に覆われていました。また、付近にはバショウと思われる


植物が伸びていました。観賞用のものが伸びたのかわかりませんが、一際目立っていま

した。他の植物では、ヒメジョオンやツククサの花が咲いていました。白い花

も咲いていましたが、名称がわかりませんでした。

ゴミ関連はクズの草に紛れ、1箇所大袋の様なものを確認しましたが、その他はあり

ませんでした。



場所取り(右上の写真)については、全て撤去されていることを確認しました。