

発生・発見日時 令和 7年 8月 1日 13時 30分頃

天 竜 川 左岸 (24.9 km) 付近

天竜川 左岸24.9km 付近を見学しました。

鹿島樋管付近を見ていくと横から草が伸びていました。また、直下のクレーチングを

見ていくと枠が一部、歪んでいる場所がありました。

堤防周辺では、今ではなかなか見かけない建設省時代のコンクリートポールがありました。

見学日の翌日が鹿島の花火の日ということで場所取りと思われるレジャーシートも

2箇所ほど確認しました。対岸では着々と準備が進められています。

去年は開催見送りとなったということもあり、今年の開催は楽しみにしている方も多い

と思います。無事開催されると良いなと感じました。

現地を注視して参ります。

植物では、ヤナギハナガサの花が咲いていました。



発生・発見日時 令和 7年 8月 2日 20時 00分頃

天 竜 川 左岸 (24.9 km) 付近

天竜川 左岸24.9km 付近を見学しました。

本日は、この周辺にて鹿島の花火大会が開催されました。2年ぶりに開催された同大会

では、対岸から約四千発の花火が打ち上げられ周辺では多数の見物客で賑わって

いました。明治8年、椎ヶ脇神社奉納として開始された花火大会は、浜松市の地域遺産に

認定されており、150年の歴史があります。

天竜川の夏の風物詩として今後も末永く続いて欲しいと思いました。



発生・発見日時 令和 7年 8月 7日 10時 30分頃

天 竜 川 左岸 (23.5 km) 付近

天竜川 右岸23.5km 付近を見学しました。

川の水は茶色い濁りは解消されほぼ平水であったため、川岸付近まで降りて見学を

行いました。付近では遊漁者が2名ほどいらっしゃいました。

また、流木と共にプラスチックバットやキャリーバッグが流れ着いているのを確認しました。

周辺では、赤白の測量用のポールと思われる物が等間隔に設置されていました。

今後、ここの川岸付近にて何かの工事が行われるのでしょうか。



当該箇所にて、土砂を採取する工事を実施する予定です。