

発生・発見日時 令和7年9月1日～9月30日

菊川水系 菊川 左右岸 11.4km～11.5km付近

9月5日14.2km右岸堤防より、洪水敷が水没し樋管水門の扉の上部まで出水



出水により上流より流れてきたゴミが洪水敷に多く見られる・川の水は綺麗なり鯉が見られた。



① 今回の大雨は、河道掘削後初めて洪水敷よりも出水したが菊川河川越水、氾濫も無かった
河道掘削以前の状況で今回の大雨になれば越水などの可能性がありました。

② 大雨による流れついたゴミはレジ袋、農業用のゴミなどではなく市民の環境意識が高い事が
見られました。以前はペットボトル、肥料袋などが流れ着いていました。

③ ゴミの流れ着いた写真の近くの浅瀬には鯉の魚影・小魚の飛び跳ねていました