

発生・発見日時 令和 7年10月18日 13時00分頃	
菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流7.6km城下橋附近	
今月は城下橋附近です。	
以前も書きましたが、曇天の下でも「赤」が映えています。	
写真-①は、同橋を北側から撮ったものです。序でに「黄色」も目立っています（セイタカアワダチソウ）。	
写真-②は、南側を見たものです。堰を閉じている為、湛水状態です。	
滑らかに左カーブを描いています。	
写真-③は、同橋北の右岸の看板です。クズのつるがからみ付いています。	
内容が読みにくくなるので除去した方が良いでしょう。	
訪れた当日は、右岸の堤内側の草は刈ってあり、刈った草の山が在った様ですが、	
搬出した後の様でした。（写真-④）	
左岸と堤外地は、草が繁茂していますので、早晚刈った方が良いでしょう、と思われました。	
	
写真-①	写真-②
	
写真-③	写真-④
現地確認のうえ適切に対応します。	