

発生・発見日時 令和 8年 3月13日 14時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流400m “元”鹿島堰附近

今日は、“元”鹿島堰附近からです。

“元”と云うのは、今や解体作業を受け、略、何も無くなっている為です。

当地の天端を走る道には、出れませんので（写真-①）

道ギリギリから見ますと重機と道を守る厚い鉄枝が見えます。（写真-②）

先日（数ヶ月前）には、まだあった橋状構造物が無くなっています。

写真-③は、鹿島橋の歩道から見た所です。作業がほとんど終わり、

黒く大きな土嚢が、河道中より曳揚げ中で、堆く積まれていました。

写真-④は、同橋より北（上流）を臨んだものです。

右から、牛淵川、菊川、下小笠川と、“菊川三川”とも云った所でしょうか。

見事に並んだものです。ただ、天気が曇気味で残念でしたが。



写真-①



写真-②



写真-③



写真-④

河川保全活動の取り組み、
ありがとうございます。