

発生・発見日時 令和8年4月1日～4月30日

菊川水系 菊川 左右岸 14.2km付近

内容 八王子橋付近の水質状況の悪化に伴う生物の減少

① 右岸からのせせらぎの場所

② 左岸からのせせらぎの下流



③ 右岸から見たせせらぎの状況

④ 菊川河川のせせらぎ付近の河川水



菊川河川の堤防のゴミなどは無くなり河川は綺麗になりましたが、河川の水質が非常に悪くなりました。5年前までは、この付近で「ハヤ」「アユ」等の生物が見かけられました。春先のこの時期の朝日が昇る時間には魚が飛び跳ねていました。今年は水質が2月頃より継続的に悪くこの頃はせせらぎで野鳥が小魚を狙っている風景もなくなりました。

河川保全活動の取り組み、
ありがとうございます。