

発生・発見日時 令和8年5月1日～5月31日

菊川水系 菊川 左右岸 14.2km～15.4km付近

内容 法面の状況環境ゴミなど無く綺麗に保たれている

① 15.4キロ付近左岸除草前

② 15.2キロ付近左岸の除草済、ゴミがない



③ 14.2キロ付近右岸の状況

④ 14.1キロ付近右岸の状況 ゴミがない



① 場所により堤防の除草が開始されました。いつもですと除草された後にゴミが散乱してありますが、ごみが見当たらず綺麗に保たれました。

② 14.2キロ付近から14.8キロの右岸堤防の場所は住宅・家庭菜園に隣接している環境です。今回無堤防と下前田川水門の工事に伴い、住宅に隣接する堤防の法面をブロックを積み上げて環境の改善をしました。

③ 従来の法面は隣地の住宅・家庭菜園などの住民が一部除草を行い環境保護をしている。

河川保全活動の取り組み、
ありがとうございます。