

発生・発見日時 令和 8年 7月 3日 13時 15分頃

天 竜 川 右岸 浜松側の堤防 (19.6 km)

天竜川右岸、浜北大橋と新東名の間地点（19.6 kmポスト付近）の堤防西側に大きな樹木が生息しており、中大型車輛の走行の妨げになる寸前まで枝葉が伸びてきている為、早々の伐採を要望します。

現地確認のうえ、必要に応じて適切に対応いたします。



樹木が堤防道路ぎりぎりまで伸びている状況

