

発生・発見日時					令和	8年	8月	1日	19時	00分頃
天		竜		川		左岸		23.5～25km		飛龍大橋～鹿島橋 付近
天竜川 左岸 鹿島橋～飛龍大橋付近を見学しました。										
当日は、鹿島橋右岸下流にて鹿島の花火大会が開催され大勢の観衆で賑いました。										
左岸側も多数の人が花火を楽しんでいる様子が見られました。										
主催者情報によると19：00～20：00の間に約4000発の花火が打ち上げられたとのことで										
す。										
飛龍大橋左岸側では、橋の歩道通路に立ち止まって花火観覧をしている人達が複数名										
いました。中には三脚を立てての写真撮影や折り畳みの椅子を設置している人もいま										
した。主催者は、事前告知ポスターで「橋上立ち止まり禁止」と告知されています。										
歩行者の通行の妨げにもなり混雑時に思わぬ事故につながる可能性があるため、										
このような行為は絶対にやめていただきたいものです。										
										

発 生 ・ 発 見 日 時					令和	8年	8月	6日	13時	00分頃
天		竜		川		右岸		18.4km	浜北大橋 付近	
天竜川 右岸 浜北大橋付近を見学しました。										
手元の温度計を見ると36℃となっており、非常に暑い日となりました。グラウンド付近										
を見ても暑いからか、外で過ごしている方は誰もいませんでした。										
グラウンド脇にある水洗トイレ・公衆電話の方向看板を見たところ、ボールが接触した										
のか穴が開いているのを確認しました。										
橋直下付近では、2箇所ほど直火跡が確認され、溜まりの水際にもありました。										
その中には、炭以外にもペットボトルやアルミ缶のようなものも燃やされた跡があり										
ました。この溜まりには、季節によってニジマスの放流が行われる場所でそれ以外にも										
様々な生物がいる溜まりとなっています。見学時にはカワウもいました。										
水質環境の悪化のリスクもあるため、このような行為は絶対にやめていただきたいもの										
です。										
河川敷周囲には、各所で葛のツルが伸びていました。										
  										
 										
現地確認のうえ、必要に応じ対応いたします。										

