

発生・発見日時 令和 8年 8月 1日 10時 15分頃

天 竜 川 左岸 1.2km 河川敷未舗装路の行き止まり地点

天竜川左岸河口から1.2km付近、河川敷未舗装路の行き止まり地点にゴミの不法投棄があり

ました。ゴミは、透明樹脂製の波板、木製板、ウレタンマット、鉄板などです。

現場の状況から、捨てられてからまだ余り日数が経過していない様子です。



現地確認のうえ、適切に対応いたします。

発生・発見日時 令和 8年 8月 1日 10時 30分頃

天 竜 川 左岸 1.7km

国道150号バイパス遠州大橋直下

天竜川左岸河口から1.7km付近、国道150号バイパス遠州大橋の直下にゴミの不法投棄が

ありました。「ゴミ捨て禁止」看板のすぐ横です。

ゴミは、食用に供したと思われる大型巻貝(ツブ貝のなかま)の貝殻で、一か所にまとめて投棄

されています。



発生・発見日時 令和 8年 8月 10日 8時 00分頃

天 竜 川 左岸 3.2km

国道150号掛塚橋付近

天竜川左岸 掛塚橋周辺を含め、河川敷には広範囲に外来植物が各種侵入しています。

黄色い花の蛇目草(ジャノメソウ、ハルシャギク、一年草)や大金鶏菊(オオキンケイギク、多年草、

特定外来生物)は、群生して写真映えしますが、生育旺盛で繁殖力が強いので要注意です。

美しいからと言って、植物体や種子を自宅に持ち帰ったりしないようにしましょう。

【7月上旬撮影 蛇目草の開花期】



【8月上旬撮影(同地点) 蛇目草の開花終了、種子】

