

発生・発見日時 令和 8年 8月 9日 13時30分頃
菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流2.8km、中嶋橋附近

今月は、中嶋橋附近からです。

写真-①は、中嶋橋を右岸から見たものです。ややあせていますが、
空と同じ水色です。橋の下には、ワラが堆く（うずたかく）溜まっています。
出水時流れて来たのでしょうか。

写真-②と③は、各同橋より下流と上流を臨んだものです。
丈の高い草が繁茂しており、コンクリート護岸を覆っています。一寸したジャングルです。
分かりづらいですが、下流の方の水面にはアオコの様な藻が広がっています。
水質と高温の為でしょうか。

このあたりは、一面の水田です。見ると少し黄色味をおびた稲原が
広がっていました。（写真-④）

今年は、米不足は起こらなければ良い、と思う次第でした。



写真-①



写真-②



写真-③



写真-④

引き続き河川環境の見守りにご協力をお願いいたします。