発生・発見日時	令和　8年　10月　7日　13時　00分頃
天竜川	左岸　28㎞　塩見渡橋 付近
天竜川 左岸　28Km塩見渡橋付近を見学しました。	
天竜川の水は、船明ダムのゲートが閉まったものの、9月から続いた雨の影響や秋葉ダム	
で第一発電、第三発電が一時的に停止されダムからのゲート放水が行われている影響か	
濁りが出ています。	
橋の直下付近の砂利道を見ていくと両側の雑草、竹林が整備されて綺麗になっていまし	
た。また、地面のデコボコも修復されていました。付近の看板を見ると工事看板が設置	
されており、秋葉調整池土砂管理に伴う土砂運搬工事が行われていました。工事車輌	
が通行できるように整備したかと思いますが、場所によっては竹が砂利道の部分に垂れ	
下がっている場所もありましたので、それらが解消されて非常に通りやすくなりました。	
ありがとうございます。	
  	
 	

植物ではツユクサ、ハタケニラの花が綺麗に咲いていました。

昆虫では、オオスズメバチがいました。河川で過ごす際に刺激して刺されてしまわぬよ

うに気を付ける必要があります。

ゴミ関連では、ペンキ道具、コンテナBOX、等の不法投棄がありました。

また、直火跡も数か所ありました。

きれいな天竜川を維持していくためにも川を汚す行為はやめてもらいたいものです。










発生・発見日時　令和　8年　10月　22日　14時　40分頃
天竜川　右岸　19.5㎞　中瀬樋管 付近
天竜川 右岸19.5Km付近見学しました。
堤防から河川敷へ降りる道を見ていくと雨の影響か斜面砂利道の一部で洗堀が発生して
いました。
中瀬樋管付近を見ていくと水位標において錆が進行していました。樋管下流側では、
全体的に草が繁茂していました。















投棄物については、マットレスのような物がありましたが、赤いスプレーでチェックの

跡がありましたので、後日回収予定かと思われます。

樋管近くにある橋付近では、工作物のような物を2個が残置されているのを確認しました。

水の入ったお椀があり、周囲の草が不自然に刈られていたことから生物用の

小屋のように見えました。







