発生・発見日時	令和	8年	10月 1日	9時 15分頃
天竜川	左岸	0.7km	竜洋排水ひ管施設	

天竜川左岸 竜洋海洋公園手前にある竜洋排水ひ管施設は、1989年(平成元年)3月に設置。

37年を経過し、壁の剥がれや壁内部の鉄材の錆が見られ施設の老朽化が進んでいます。

老朽化の進行を防ぐため、早めに部分的な補修をするなど施設の長寿命化が必要と思われます。









竜洋排水ひ管の管理者に情報提供させていただきました。
ご連絡ありがとうございます。

発生・発見日時	令和	8年	10月	1日	9時　20分頃
天竜川	左岸	0.7km	竜洋排水ひ管施設周辺		

天竜川左岸 竜洋海洋公園手前にある竜洋排水ひ管施設周辺は、落書きがあり景観を著しく阻害しています。落書きの放置は治安の悪化が心配され、落書きは増える一方ですので何らかの対応・対策が必要です。







