

事務所管内整備状況



平成26年2月末

国土交通省 中部地方整備局
浜松河川国道事務所

佐久間IC(仮称)～東栄IC(仮称)事業進捗状況

(平成26年2月末)



撮影日:平成26年2月末

①東栄IC現状




撮影日:平成26年2月末

②東栄IC現状




撮影日:平成26年2月末

③佐久間第1トンネル(坑口)



撮影日:平成26年2月末

④浦川IC現状



撮影日:平成26年2月末

⑤浦川IC現状



撮影日:平成26年2月末

⑥佐久間IC現状



撮影日:平成26年2月末

⑦佐久間IC現状

国道1号 島田金谷バイパス整備状況

(平成24年4月末)




①菊川IC付近



②新大井川橋



③新大井川橋



④向谷IC付近



⑤向谷IC付近



⑥向谷IC～旗指IC



⑦向谷IC～旗指IC