

事務所管内主要事業進捗状況 (道路事業)



令和元年10月下旬

国土交通省 中部地方整備局
浜松河川国道事務所

東栄IC～鳳来峡IC 事業進捗状況

(令和元年10月下旬)



撮影日：令和元年10月下旬

① 鳳来峡IC



撮影日：令和元年10月下旬

② 鳳来峡IC




撮影日：令和元年10月下旬

③ 新城市川合地区



撮影日：令和元年10月下旬

④ 新城市川合地区



撮影日：令和元年10月下旬

⑤ 3号トンネル(仮称) 新城側坑口



撮影日：令和元年10月下旬

⑥ 3号トンネル(仮称) 東栄側坑口



撮影日：令和元年10月下旬

⑦ 1号橋(仮称)



撮影日：令和元年10月下旬

⑧ 1号橋 (仮称)

国道1号 島田金谷バイパス事業進捗状況

(令和元年10月下旬)



撮影日: 令和元年10月下旬

①菊川IC付近(名古屋方面を望む)




撮影日: 令和元年10月下旬

②菊川IC付近(東京方面を望む)



撮影日: 令和元年10月下旬

③菊川IC付近(東京方面を望む)



撮影日: 令和元年10月下旬

④新大井川橋右岸より



撮影日: 令和元年10月下旬

⑤向谷IC付近(名古屋方面を望む)



撮影日: 令和元年10月下旬

⑥向谷IC付近(名古屋方面を望む)



撮影日: 令和元年10月下旬

⑦向谷IC付近(東京方面を望む)



撮影日: 令和元年10月下旬

⑧野田IC付近(東京方面を望む)