



R3.2.26 現在 坂部トンネルの掘削進捗は80%※です。

※坂部トンネル総延長に対する



ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。



施工状況 (令和3年2月度)



平面図



トンネル上部は697m、中間部は692m、下部は689mの掘削が完了しています。切羽の地質は大きく区分して上部より砂層、砂レキ層、粘土層の3種類の地質となっています。引き続き、トンネル天端部および切羽(正面)に鋼管を打設し薬液を注入する補強工事を行ないながらトンネル掘削を行っています。