

# 平成30年7月豪雨による 狩野川水系黄瀬川の出水状況（第1報）



国土交通省中部地方整備局  
沼津河川国道事務所

注)この資料は速報として取り急ぎまとめたもので、後日一部訂正や追加をすることがあります。

# 気 象 状 況

## ○気象概要(平成30年7月6日)

本州上に梅雨前線が停滞した影響で、静岡県では、3日から断続的に雨が降り続き、6日明け方には黄瀬川の西部で1時間80mmに迫る非常に激しい雨となりました。

### 最大時間降水量

#### ◆黄瀬川

愛鷹雨量観測所で76mm  
(7月6日5時)

### 総降水量

(7月5日19時～6日12時まで)

#### ◆狩野川

天城雨量観測所で41mm  
達磨山雨量観測所で53mm


#### ◆大場川

市の瀬雨量観測所で63mm

#### ◆黄瀬川

丸岳雨量観測所で149mm  
愛鷹雨量観測所で201mm  
印野雨量観測所で162mm  
赤塚雨量観測所で154mm  
須山雨量観測所で219mm


## ○天気図 (7月6日6時現在)



※気象庁HPより引用


## ○総降水量分布図

7月5日19時から6日12時までの18時間積算雨量



※国土交通省統一河川システム 累加雨量データより

## ○気象衛星画像 (7月6日6時現在)



※気象庁HPより引用

# 雨量・水位の状況


今回の出水は、水防警報対象観測所8箇所のうち、本宿水位観測所で避難判断水位を越えた。



# 代表的な雨量観測所の状況


1

まるたけ  
丸岳雨量観測所




2

あしたか  
愛鷹雨量観測所



3


いんの  
印野雨量観測所



# 代表的な雨量観測所の状況


4

あかつか  
赤塚雨量観測所



5


すやま  
須山雨量観測所



# 代表的な水位観測所の状況

A

き せ かわ ほんじゆく  
黄瀬川【本宿】水位(1時間)



# 出水状況写真

## ○黄瀬川<sup>しんでん</sup>新田川用水堰の付近



平常時の状況



前線の停滞による出水状況

## 市町への支援活動状況

今回の出水では、排水ポンプ車等の派遣、リエゾン派遣はなし。

## 狩野川放水路の放水状況


今回の出水では、狩野川本川において、基準の水位に達しなかったことから、狩野川放水路からの放水は実施していません。

# 狩野川特定構造物改築事業による治水効果

【平成30年7月6日 出水】

## ○事業の概要

狩野川水系黄瀬川の黄瀬川橋付近は、上下流に比べ河道が狭く流下能力が不足していたことから、橋梁の改築、狭窄部の掘削及び堤防整備を行うことで洪水被害の軽減に向けた整備をH17～H25で実施。




整備前 (H18)



整備後 (H25)

**狩野川特定構造物改築事業により、  
水位が約0.24m（推定値）低下！**

狩野川特定構造物改築事業により、今回の洪水では、狩野川水系黄瀬川の水位を約0.24m低下させる治水効果があったと考えられる。



国土交通省中部地方整備局

沼津河川国道事務所 調査課

〒410-8567 沼津市下香貫外原3244-2

TEL 055-934-2009 FAX 055-934-2019

<http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/>