『令和5年6月の台風第2号及び それに伴う前線の活発化による大雨』 豊川等における出水概要(第2報)



当古水位観測所13.0k付近 平常時の状況



当古水位観測所13.0k付近 豊川の出水状況(6月2日23時頃)

令和5年6月9日 中部地方整備局 豊橋河川事務所




1. 豊川流域の降雨状況



- 令和5年6月2日~6月3日の降雨では、豊川水系の流域において線状降水帯が発生するなど、激しい雨が 長時間降り続きました。
- 〇 今回の降雨で、当古水位観測所及び放水路第一水位観測所では、最高水位が観測史上最高(※)となりま した。
- 豊川水系では、線状降水帯による非常に激しい雨が長時間降り続き、石田雨量観測所においては総雨量 439mmを記録しました。 ※過去の観測データに一部欠測あり



平常時の状況



2023/06/02 22:40 愛知県豊川市当古町 当古橋

豊川の出水状況(6月2日23時頃) 当古水位観測所13. Ok付近




水位観測所位置図

観測所名	最高水位	過去最高水位	
石田	石田 6.97		
当古	6.93	6.52(※)	S49以降最高
放水路第一	9.74	9.26(※)	S50以降最高

2. 豊川出水状況



- O 石田及び当古水位観測所では避難判断水位、放水路第一水位観測所では氾濫危険水位を超過しました。
- O 豊橋水位観測所では、氾濫注意水位(警戒水位)を超過しました。








3. 霞の浸水状況



- 今回の出水では4霞において、浸水が発生しました。(自然流下により解消:6月3日)
- 農地や道路等の浸水と、家屋への浸水も発生しました。



4. 出水時と平常時との河川状況の比較











5. 洪水予報、水防警報の発表状況



洪水予報の発表状況(豊橋河川事務所と名古屋地方気象台の共同発表)					
河川名	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	
豊川及び豊川放水路	石田 放水路第1	1	氾濫警戒	6月2日12:20	
豊川及び豊川放水路	石田 放水路第1	2	氾濫警戒 (継続)	6月2日16:00	
豊川及び豊川放水路	当古	2	氾濫警戒	6月2日16:00	
豊川及び豊川放水路	石田 当古	3	氾濫警戒 (継続)	6月2日17:40	
豊川及び豊川放水路	放水路第1	3	氾濫危険	6月2日17:40	
豊川及び豊川放水路	石田	4	氾濫注意	6月3日01:00	
豊川及び豊川放水路	当古	4	氾濫警戒 (継続)	6月3日01:00	
豊川及び豊川放水路	放水路第1	4	氾濫危険 (継続)	6月3日01:00	
豊川及び豊川放水路	石田	5	解除	6月3日02:45	
豊川及び豊川放水路	当古	5	氾濫警戒 (継続)	6月3日02:45	
豊川及び豊川放水路	放水路第1	5	氾濫危険 (継続)	6月3日02:45	
豊川及び豊川放水路	当古 放水路第1	6	氾濫注意	6月3日04:20	
豊川及び豊川放水路	当古	7	解除	6月3日06:00	
豊川及び豊川放水路	放水路第1	7	氾濫注意 (継続)	6月3日04:20	

豊川及び豊川放水路

放水路第1

8

解除

6月3日08:30


水防警報発表状況

		310 E 1000 X 1000				
	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時
	豊川水系	豊川	石田	1	準備	6月2日12:30
	豊川水系	豊川	石田	2	出動	6月2日13:00
	豊川水系	豊川放水路	放水路第1	1	準備	6月2日13:50
	豊川水系	豊川	豊橋	1	準備	6月2日15:10
	豊川水系	豊川	当古	1	準備	6月2日15:20
	豊川水系	豊川	当古	2	出動	6月2日16:50
	豊川水系	豊川放水路	放水路第1	2	出動	6月2日16:50
┪	豊川水系	豊川	豊橋	2	出動	6月2日17:00
_	豊川水系	豊川	石田	3	解除	6月3日08:20
	豊川水系	豊川	当古	3	解除	6月3日08:20
┪	豊川水系	豊川	豊橋	3	解除	6月3日08:20
_	豊川水系	豊川放水路	放水路第1	3	解除	6月3日17:30
- 1				•		

6. 設楽ダムが完成していた場合の整備効果



- 現在、「豊川水系」河川整備計画に基づき設楽ダム建設事業を進めています。
- 設楽ダムが完成していれば、新城市石田地点では約40cmの水位低下効果があったと推定されます。





7. 豊川霞堤地区浸水被害軽減対策協議会の取組みに基づく対応




○ 霞堤地区に設置している簡易水位計で、霞堤地区内の浸水状況を水位で把握しつつ、水位と回転灯を連動させて、霞堤地区の主要道路が冠水するタイミングを道路管理者に通知し、円滑に通行止めを行います。

【通行止めの進め方】

①水位計で霞堤地区内 の水位を観測







通行止めを実施

- 〇霞堤地区において、豊川の水位や道路冠水の状況に応じて、道路管理者 (県・市)及び水防団(市・消防)により、道路の通行規制が行われます。
- ○道路冠水時の国、県、市の対応については、机上訓練等で確認しながら 適宜見直しを行っていきます。

6月2日~3日の大雨では、すべての霞堤地区において、通行止めが実施されました。









8. 被災状況



- 6月4日までの巡視による現地調査により、2か所の被災箇所を発見。ブルーシートや土のうにより早期に応急 復旧の実施を予定しています。
- 引き続き巡視を行い、被災箇所の確認を行っていきます。



9. 排水機場・排水ポンプ車の稼働(豊橋市の排水支援)



- 豊橋市(大村地区)より排水支援の要請があったため、排水ポンプ車を派遣しました。
- O 30m³/minの排水ポンプ車1台で約3時間30分排水を実施しました。







支援内容:排水ポンプ車 1台 照明車 1台





配置場所	派遣ポンプ車	規格	排水開始	排水完了
豊川右岸7.4k付近	排水ポンプ車 (豊橋)	30m³/min	2023/6/2 19:25	2023/6/3 3:30

10. 排水機場・排水ポンプ車の稼働(小坂井排水機場) 国土交通省中部地方整備局

小坂井排水機場

- 6月2日から3日の降雨により、浸水被害が発生しました。(豊川放水路からの越水は無し)
- 速やかな浸水解消のため、小坂井排水機場からの排水に加え、排水ポンプ車計3台を配備し、排水を実施し ました。




排水ポンプ車2台 で排水

※ 浸水範囲は6月3日10:00時点の速報値であり、概ねの位置を示している。

※ 操作員の安全確保のため、操作要領に基づき、小坂井排水機場は、6月2日23時53分~6月3日2時40分までの間、運転を停止している。

10. 排水機場・排水ポンプ車の稼働(小坂井排水機場) 国土交通省中部地方整備局







11. 排水機場・排水ポンプ車の稼働(佐奈川宇塚排水機場排水ポンプ車支援)



- 愛知県の佐奈川(二級河川)宇塚排水機場(豊橋市)に排水ポンプ車を派遣しました。
- 30m³/minの排水ポンプ車2台で約3時間排水を実施しました。



佐奈川宇塚排水機場での排水時間

12. TEC-FORCEの活動状況(豊橋市)





山中川の被災状況調査



市の要望について森田副市長と打合せ



②復旧資材の提供 (袋詰め玉石112個 6/5 豊橋より提供)



①市役所と公園を結ぶ人道橋の被災について、 助言




③増水した河川に対し今後すべきことについて、現地調査を実施し、対策について助言

13. 出水時の活動



○ 今回の出水にあたり、施設管理者・河川管理者等の関係機関が連携し、放水路ゲート操作等を実施し、河川 巡視等を実施しました。









国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 流域治水課 〒441-8149 愛知県豊橋市中野町字平西1-6 TEL 0532-48-8107 FAX 0532-48-8100 URL https://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/index.html

出典

水文水質データベースウェブサイト (http://www1.river.go.jp/)

