

10月7日現在

平成26年10月5日～6日
台風18号による狩野川の出水状況



狩野川放水路 放水状況
10月6日10時頃撮影

国土交通省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

注)この資料は速報として取り急ぎまとめたもので、後日一部訂正や追加をすることがあります。


雨量・水位の状況

今回の出水は、洪水予報対象観測所の徳倉・大仁水位観測所ではん濫注意水位を越え、徳倉水位観測所では、さらに出動水位を越えた。また、水防警報対象観測所8箇所のうち、黒瀬・徳倉・千歳橋・本宿・大場・蛇ヶ橋水位観測所で出動水位を越えた。なお、どの水位観測所でも避難勧告の目安となる避難判断水位を越える出水とはならなかった。




代表的な雨量観測所の状況


1



2




3




代表的な水位観測所の状況


A



B




C




代表的な水位観測所の状況


D



E



F



出水状況写真

○狩野川^{ちとせ}千歳橋付近



平常時の状況



台風18号による出水状況

○狩野川^{おなり}御成橋付近



平常時の状況



台風18号による出水状況

○黄瀬川^{しんでんがわ}新田川用水堰の付近



平常時の状況




台風18号による出水状況

避難勧告等の状況

狩野川(国管理区間周辺)

今回の台風18号による出水により、狩野川流域においてはん濫の恐れが生じたため、流域で避難勧告が発令された。



狩野川放水路の効果

○狩野川放水路の放流状況



- ・狩野川放水路固定堰を越流(古奈水位観測所 10.6m)し、さらに水位上昇が見込まれる事から、5日22時00分に狩野川放水路のゲートを開放した。
- ・6日15時00分に狩野川放水路固定堰からの越流をしない水位まで低下した為、狩野川放水路を閉鎖した。


○長岡トンネル吐口(長塚橋から上流を臨む)



放水路により、水位が約2.5m(推定値)低下!

今回の洪水で、狩野川放水路が無かった場合、徳倉水位観測所付近(河口から8.0km)の想定水位は、計画高水位を上回るT.P.11.4mとなり、周辺地域に甚大な被害をもたらす恐れがあった。


狩野川放水路による分流効果により約2.5mの水位低下が図られたものと考えられる。



市町への支援活動状況

みその
三島市御園地区において、内水が発生したため、市町の要請を受け、沼津河川
国道事務所から排水ポンプ車を派遣した。今回、排水ポンプ車を2台派遣した。





国土交通省中部地方整備局

沼津河川国道事務所 調査第一課

〒410-8567 沼津市下香貫外原3244-2

TEL 055-934-2009 FAX 055-934-2019

<http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/>