

水質事故情報（令和2年1月～12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	木曽川	揖斐川	2020/2/10	岐阜県海津市平田町	塗装道具の洗浄水が流入し、白濁した処理水が流出した。	凝集剤を投入
2	木曽川	新堀川	2020/2/24	三重県桑名市和泉	重油タンクの接続配管が損傷し、水路から新堀川に流入した。	オイルフェンス設置
3	木曽川	木曽川	2020/7/17	岐阜県美濃加茂市河合町	エンジンオイルの缶が転倒し木曽川へ油が流出した。	本川流出無しのため対策なし
4	木曽川	鍋田川	2020/7/25	愛知県弥富市境町	沈船から油が流出した。	オイルマット設置
5	木曽川	牧田川	2020/9/15	岐阜県養老郡養老町	水酸化ナトリウムが隣接している水路に流出した。	場外に流出しないように処理
6	木曽川	江東高位部排水路	2020/12/15	岐阜県海津市平田町	清掃水の貯留タンクより油類が流出した。	オイルフェンスの設置