

## 水質事故情報（令和3年1月～12月）

	河川名		発生 年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	木曽川	木曽川	2021/1/28	岐阜県 加茂郡 八百津町	兼山ダム貯水池上流より、泡のようなものが流下した。	オイルマットを設置
2	木曽川	長島川	2021/10/21	三重県桑名 市長島町大 島	係留船が転覆し、燃料が流出した。	オイルフェンス、オイルマットを設置
3	木曽川	新田川	2021/10/28	三重県桑名 市多度町下 野代	車両が横転し燃料タンクの軽油が水路を伝って新田川へ流出した。	オイルフェンス、オイルマットを設置